MODELEC

INFORMATIEBLAD AFDEKPLATEN:
Empreintes collectie



D



S



S

1 ALGEMENE INFORMATIE

- **Materiaal:** Messing 5mm/6mm
- **Gewicht:** 120g **S** /200g **D** /280g **T**
- **Afstand tussen de schroeven:** 60mm
- **Bevestiging:** Met schroef of zonder schroef
- **Montage:** 3 minuten schroef / 1 minuut magneet
- **Compatibele inbouwdozen:**

  LEG 080031 **S**
  LEG 080032 **D**
  LEG 080033 **T**

IP20 IK 08 CE


2 AFWERKINGEN



Geborsteld nikkel 478 | Geborsteld messing 479 | Gunmetal 474 | Oud brons 477 | Wit Mat 471 | Zwart Mat 472


INFORMATIEBLAD AFDEKPLATEN:
Empreintes collectie

3 BESCHIKBARE ONTWERPEN




E0 - PLAN | E1 - VOLUME | E2 - ANGLE | E4 - POINT | E5 - LIGNE

4 FORMATEN Afmetingen in mm





S



D


Behalve E5 geen dubbele verticale






T

Behalve E5 geen drievoudige verticale



4 FONCTIONS DISPONIBLES



WOORDENLIJST


Knop: Wisselschakelaar 230V / Drukknop 230V / SELV domotica drukknop

Media: RJ45 / HDMI / USB DATA / HP

Multi: detector / badgelezer / internationale stopcontacten

5 MONTAGE

AFDEKPLAAT MET MAGNETEN



1. Voer de bedrading van het mechanisme uit volgens het bijbehorende schema.
2. Plaatsen en schroeven het/de mechanisme(n) in de standaard inbouwdoos.
3. Zorg voor een correct verticaal positionering.
4. Breng de afdekplaat naar het mechanisme en laat de magnetische kracht werken.

6 ONDERHOUD

Het onderhoud en schoonmaken van afdekplaten moet met een zachte doek worden uitgevoerd. U kunt een zogenaamde microvezelldoek droog of licht bevochtigd met schoon water gebruiken.
Het gebruik van doekjes met vloeistof is mogelijk, maar het product mag minder dan 5% ionisch alcohol bevatten.

Absoluut de volgende producten uitsluiten:
Gechloreerde of bleekproducten.
Schuurpoeders of renovators (schurende componenten).
Verschillende oplosmiddelen en essences.
Speciale producten voor metalen.

Let absoluut op de volgende goede praktijken:
Plak geen plakband aan, zelfs niet tijdelijk.
Spuit geen verf of lak.
Zorg ervoor dat afdekplaten niet in de buurt van ontsnapte ontsluitmiddelen staan.
Verwijder de afdekplaten tijdens werkzaamheden en bewaar ze op een droge plaats, getempereerd tussen -5°C en +35°C.